



- 記事 1. 本図のヘッドサイドをプローブのケーブル側に向けて下さい。
 2. 斜線部に強磁性体を置かないで下さい。

- △ NOTE 1) Be sure to face the head-side to the tread of the probe.
 △ NOTE 2) Ferro magnetic material to be prohibited in the hatched zone.

△ 12.11.14	英文追記	<i>[Signature]</i>	参照 △ GYL T、GYLS、GYcRS 他用マグネット	
△ 09.7.9	英文追記	<i>[Signature]</i>		
△ 06.1.25	参照欄追記	<i>[Signature]</i>	材料 △ Brass Ferrite 黄銅、フェライト	
記号 SYM	日付 DATE	改訂 REVISION	承認 APPROVED	
承認 APPROVED	作成日 DATE OF DWG. 02.9.17	サンテスト株式会社 SANTEST CO., LTD. 		
照査 REVIEWED	尺度 SCALE /			仕上 FINISH
製図 DRAWN T. R	UNIT mm			型名 MODEL T16-M3
			図名 TITLE マグネット △ MAGNET	
			図番 DRAWING No. MG-4-090	